PROGETTISTA GENERALE DELL'OPERA:ARCH.URB.GIOVANNI ZANDONELLA MAIUCCO OA MN N°226
studio di architettura & urbanistica piazza vittorio emanuele, 5/1 - 46040 monzambano mn tel/fax 0376 809455

ASSISTENTE DI COMMESSA E PARTECIPAZIONE PROGETTUALE: Arch. Daniele Spazzini O.A. MN n°878/a

COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE PROGETTUALE: Arch. Franco Zappaterra O.A. MN N°394

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2015
IQ-0509-01

Lo Studio Zandonella Maiucco ha sviluppato il sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. E' stato verificato da Dasa-Ragister e trovato conforme allo standard; lo Studio Zandonella Maiucco è certificato con num. IQ-0509-01.
"...L'introduzione del Sistema di Gestione per la Qualità è una decisione strategica dello Studio Zandonella Maiucco che trova riscontro nell'autonoma convinzione che una politica per la Qualità rappresenti, soprattutto nel mondo della progettazione edilizia ed infrastrutturale, un vantaggio strategico per il miglioramento dei propri processi e dei servizi erogati verso tutte le parti coinvolte." (tratto da: Politica della Qualità)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA

Il presente Progetto Edilizio si compone di documenti prevalentemente grafici e documenti tabulati e dattiloscritti, cosi come da "elenco dei documenti di progetto". Le serie di progetto sono indicate con lettera maiuscola. Ogni duplicazione o utilizzo diverso da quello previsto deve essere preventivamente autorizzato dal progettista che verificherà la rispondenza degli elaborati alle esigenze del fruitore.Il titolare dei presenti elaborati si estranea pertanto da ogni responsabilità per l'uso improprio dei presenti disegni riservandosi di adire a vie legali nel caso di violazione dei diritti d'autore (Legge 633/1941 e C.C. Art.2575-2583).
Revisione Cartiglio Aprile 2019

comune di segrate — provincia di milano

committente e generalità

AMM.NE COM. DI SEGRATE

C.F.: 83503670156
P.IVA: 01703890150

Sede in via I° maggio, 20090 Segrate (MI)

Descrizione estesa del progetto

PROGETTAZIONE INTEGRATA, DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITÀ, C.R.E., CSP-CSE,
GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE CIMITERO DI SEGRATE

n°della commessa: 27/2019
disegnato da: Lino Boselli
controllato da: G.Z.M.
validazione del committente emissione presente elaborato:
data emissione del documento: 04/06/2020

elenco delle serie di cui si compone il progetto

- [X] ELABORATI DI CARATTERE GENERALE
- [A] PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
- [B] PROGETTAZIONE STRUTTURALE
- [C] PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA

nome della serie di appartenenza della presente tavola: ELABORATI DI CARATTERE GENERALE

serie e numero tavola: 12
modifica: 0
revisione: 1
variante urbanistica:

descrizione dei contenuti della tavola

PIANO DI SICUREZZA e Coordinamento
ALLEGATI AL PSC

Allegato II

<u>Modello semplificato per la redazione del PSC</u>

PIANO DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO
MODELLO SEMPLIFICATO

0	**04/06/2020**	**PRIMA EMISSIONE**	**CSP**	**ZANDONELLA GIOVANNI ARCH.**
REV	**DATA**	**DESCRIZIONE REVISIONE**	**REDAZIONE**	**Firma**

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

Indirizzo del cantiere	PIAZZA CADUTI E DISPERSI IN RUSSIA CIMITERO COMUNALE – 20090 SEGRATE (MI)
Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere L'area in oggetto si trova alle "porte" del comune di SEGRATE, zona sud-est In tale zona è collocato il cimitero comunale in oggetto, circondato da una vasta area destinata a parcheggio pubblico, posto sul lato ovest del cimitero.	Inquadramento territoriale: Servizi pubblici esistenti e di progetto (Rif. Art. 28 NTA PdR)  in tale zona sono ricomprese le aree esistenti e di progetto per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture comunali e di quartiere, sia pubbliche che private di uso pubblico. caratterizzazione geotecnica: **NESSUNA** contestualizzazione dell'intervento: **REALIZZAZIONE DEL GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE PRESSO IL CIMITERO DI SEGRATE (MI), IN OTTEMPERANZA E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI PIANO CIMITERIALE**

Descrizione sintetica dell'opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche	L'intervento progettuale si colloca nell'area verde posta a nord della grande vasca d'acqua presente all'intersezione dei due viali pedonali principali. L'area interessata dalle politiche ha una superficie di c.ca 526 Mq ed è accessibile dal viale principale e dal percorso perimetrale lungo il muro di cinta nord. L'intervento progettuale prevede: a. Interventi di rimozione di essenze arboree incompatibili con le politiche di progetto (si vedano indicazioni nella tav. A1-01); b. Intervento di potatura e riordino del Cedro del Libano (*Cedrus libani)* presente lungo il margine sud dell'area – A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE; c. Realizzazione di due vialetti pavimentati in lastre di pietra (come viale principale esistente) ai margini est e ovest dell'ambito; d. Realizzazione di vasca interrata in c.a. per la raccolta delle ceneri. La vasca sarà dotata di chiusini a tenuta per l'ispezione interna e la manutenzione; e. Realizzazione del podio per la collocazione della vasca per la dispersione delle ceneri, avente struttura in c.a. e finitura in lastre di pietra (si vedano tavole di progetto strutturale); f. Realizzazione di vasca per la dispersione delle ceneri, costituita da elemento monumentale in pietra, vasca interna in lamiera di acciaio inox lucidato, coperchio in lamiera di acciaio zincato e verniciato da realizzarsi secondo disegno (si vedano tavole di progetto architettonico); g. Realizzazione di "cippo monumentale" quale luogo per la memoria degli uomini illustri della comunità di Segrate; h. Interventi di sistemazione del verde, con realizzazione di aiuola a circoscrivere il cippo di cui p.to e), ricarica di terreno vegetale e semina di prato erboso nelle aree libere; i. Collocazione di elementi di arredo urbano verso la fontana monumentale (n°2 panchine in metallo come esistenti all'interno del cimitero). A completamento delle politiche generali di ambito, la tavola A2-01 di progetto prevede la collocazione di due aree per la dispersione a terra delle ceneri; tali aree completano l'idea di progetto ma risultano ESCLUSE DAL PRESENTE APPALTO.

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza	**Committente:** cognome e nome: COMUNE DI SEGRATE indirizzo: VIA PRIMO MAGGIO, 20090 SEGRATE (MI) cod.fisc.: 83503670156 tel.: 02 269021 mail.: segrate@postamailcertificata.it **Responsabile dei lavori**: cognome e nome: RUP indirizzo: VIA PRIMO MAGGIO, 20090 SEGRATE (MI) cod.fisc.: 83503670156 tel.: 02 269021 mail.: segrate@postamailcertificata.it **Coordinatore per la progettazione:** cognome e nome: GIOVANNI ZANDONELLA MAIUCCO ARCHITETTO indirizzo: PIAZZA VITTORIO EMANUELE III, N. 5 – 46040 MONZAMBANO (MN) cod.fisc.: ZND GNN 59H07 M125J tel.: 0376 809455 mail.: STUDIO@ZANDONELLA.IT **Coordinatore per l'esecuzione:** cognome e nome: GIOVANNI ZANDONELLA MAIUCCO ARCHITETTO indirizzo: PIAZZA VITTORIO EMANUELE III, N. 5 – 46040 MONZAMBANO (MN) cod.fisc.: ZND GNN 59H07 M125J tel.: 0376 809455 mail.: STUDIO@ZANDONELLA.IT

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

TRATTASI DI OPERE PUBBLICHE , L'IMPRESE AFFIDATARIE E/O I LAVORATORI AUTONOMI VERRANNO DEFINITI DURANTE LE FASI LAVORATIVE; OGNI VOLTA CHE VERRANNO DEFINITE IL PRESENTE PIANO VERRA' AGGIORNATO.

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.: 01		
Dati identificativi	Attività svolta in cantiere dal soggetto	Soggetti incaricati per l'assolvimento dei compiti ex art. 97 *in caso di subappalto*
Nominativo: indirizzo: p.iva: nominativo datore di lavoro:	Attività edili inerenti all'ampliamento interno al cimitero per la realizzazione di nuovi depositi	Nominativo: Mansione:

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE



INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL'AREA DI CANTIERE

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
DALL'ESTERNO VERSO IL CANTIERE E VICEVERSA					
FALDE	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
FOSSATI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	NON NECCESSARIO	ASSENTI
ALBERI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
ALVEI FLUVIALI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
BANCHINE PORTUALI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
RISCHIO DI ANNEGAMENTO	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
MANUFATTI INTERFERNTI O SUI QUALI INTERVENIRE	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
INFRASTRUTTURE: **STRADE** FERROVIE IDROVIE AEROPORTI	**Si ha accesso all'area del cimitero dalla via Rodolfo Morandi, non interferente all'area di cantiere.**	**Il cimitero ha 4 accessi: 3 ad ovest ed uno a sud.** **Il principale ad ovest rimarrà esclusivo per i visitatori del cimitero; quello a sud verrà utilizzato esclusivamente per il cantiere per l'accesso con i mezzi; l'accesso a nord-ovest sarà il principale pedonale per il cantiere**	**Delimitazione dell'area di cantiere**	**vedasi layout**	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL TRAFFICO CIRCOSTANTE	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA: SCUOLE OSPEDALI CASE DI RIPOSO ABITAZIONI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LINEE AREE	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
VIALBILITA'	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
ALTRI CANTIERI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
RUMORE	Non sono previste particolari lavorazioni che producono rumori oltre i limiti previsti per la zona; tuttavia si dovrà prestare particolare attenzione visto il contesto circostante.	Rispetto delle fasce orarie lavorative e del contesto circostante, con interruzione temporanea dei lavori in caso di cerimonie funebri al fine di non arrecare disturbo al momento della tumulazione nelle aree limitrofe al cantiere.	Utilizzo dei DPI e rispetto delle fasce orarie lavorative, interruzione temporanea in caso di cerimonie funebri.	Non necessario	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori
POLVERI	Non sono previste particolari lavorazioni che producono polveri oltre i limiti previsti per la zona; tuttavia si dovrà prestare particolare attenzione visto il contesto circostante.	Rispetto delle fasce orarie lavorative e del contesto circostante, con interruzione temporanea dei lavori in caso di cerimonie funebri al fine di non arrecare disturbo al momento della tumulazione nelle aree limitrofe al cantiere.	Utilizzo dei DPI e rispetto delle fasce orarie lavorative, interruzione temporanea in caso di cerimonie funebri.	Non necessario	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori
FIBRE	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
FUMI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
VAPORI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
GAS	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
ODORI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
INQUINANTI AERODISPERSI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO: l'area di cantiere sarà completamente delimitata da recinzioni dove non presenti la muratura esistente che delimita l'area di intervento, tuttavia trattasi di cimitero pubblico dove oltre ai lavoratori per la durata di cantiere	Verrà realizzato il ponteggio in modo da impedire qualsiasi caduta di materiale dall'alto	Individuazione degli accessi	Installazione di ponteggio per impedire la caduta di materiale dall'alto.	Vedasi layout	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
accederanno anche i visitatori; inoltre verrà predisposto un ponteggio all'interno del cimitero con idonei sistemi di protezione e verranno predisposti dispositivi di protezione per evitare cadute di materiali dall'alto.					

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
MODALITA' DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL CANTIERE	**Delimitazione area di cantiere all'interno ed all'esterno del cimitero pubblico, tramite reti aventi altezza 2.00 mt ad alta visibilità, montate su grigliato metallico. Inoltre verrà segnalato l'ingresso carraio dell'area di cantiere che coinciderà con divieto di l'ingresso pubblico al cimitero, tramite idonea cartellonistica**	**Dovrà essere evitato l'accesso ai non addetti ai lavori, tale divieto deve essere visibile tramite l'installazione di idea cartellonistica presso l'area di cantiere e tramite l'installazione di reti aventi altezza 2.00 mt ad alta visibilità montate su grigliato metallico.**	**Installazione di reti aventi altezza 2.00 mt ad alta visibilità montate su grigliato metallico per impedire l'accesso di estranei nell'area di cantiere, installazione di segnaletica da cantiere in prossimità dell'ingresso carraio all'area di cantiere**	**Vedasi layout**	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori
SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI	Verranno predisposte wc chimici in prossimità dell'area di cantiere.	NON NECCESSARIO	NON NECCESSARIO	**Vedasi layout**	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori
VIABILITA' PRINCIPALE DI CANTIERE	**L'ingresso e la viabilità sono esclusive del cantiere nelle operazione di**	**I mezzi dovranno parcheggiare all'interno dell'ambito**	Ausilio di personale di terra	**Vedasi layout**	Indicazioni impartite prima

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
	accesso e recesso; in occasione di riti funebri è tuttavia opportuno l'ausilio di personale di terra per evitare l'interferenza con i visitatori e la viabilità.	**cimiteriale in prossimità dell'area di cantiere dedicata e durante le fasi di carico e scarico all'interno di essa dovranno adottare personale da terra.**			dell'inizio dei lavori
IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA', ACQUA, GAS E ENERGIA DI QUALSIASI TIPO	**Quadro elettrico** da installare con collegamento alla rete elettrica esistente. Al termine della giornata di lavoro occorrerà disinserire tutti gli interruttori e chiudere il quadro elettrico a chiave. **Cavi di alimentazione**: la sezione delle prolunghe deve essere adeguatamente dimensionata in funzione della potenza richiesta. E' vietato approntare artigianalmente le prolunghe, da utilizzare solo quelle in commercio realizzate secondo le norme di sicurezza. Il cavo da utilizzare è quello per posa mobile. **Rete idrica** Per quanto riguardo alla provvigione di acqua gli addetti ai lavori potranno allacciarsi presente nei vari punti del campo santo, garantendone il corretto utilizzo.	Utilizzo di quadro a norma C.E. e dichiarazione di conformità dell'impianto con relativo schema	Prove elettriche in fase di installazione a cura di personale competente	**Vedasi layout**	Indicazioni e verifica della documentazione
IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE	**Quadro elettrico** L'installazione del quadro elettrico dovrà predisporre anche l'impianto di terra del medesimo. La sua installazione dovrà essere denunciata dai committenti agli organi competenti. **Macchine** Ogni macchina non dotata di presa a doppio isolamento dovrà essere collegata all'impianto di terra il quale dovrà garantire la prestazione contro i contatti	L'impianto dovrà essere realizzato da idoneo installatore che ad opera finita dovrà produrre la rispettiva dichiarazione di conformità.	Utilizzo di DPI Utilizzo di attrezzatura idonea.	**Vedasi layout**	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
	indiretti. **Baracca di cantiere.** Anche la baracca dovrà essere collegata all'impianto di messa a terra di cantiere.				
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DEI RLS					
DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE TRA I DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI, DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' NONCHE' LA LORO RECIPROCA INFORMAZIONE					
MODALITA' DI ACCESSO DI MEZZI PER LA FORNITURA DEI MATERIALI	L'ingresso e parte della viabilità sono promiscue nelle operazione di accesso e recesso e quindi risulta opportuno l'ausilio di personale di terra per evitare l'interferenza con i visitatori e la viabilità.	Limitazione dell'area di sosta dei mezzi nelle operazioni di carico e scarico, durante le fasi di manovra mezzi ci sarà presente il personale da terra per impedire interferenze con la viabilità e visitatori.	Ausilio di personale di terra	**Vedasi layout**	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori
DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE	Presenza di sola betoniera opportunamente protetta e di montacarichi.	Utilizzo di macchinari a norma e provvisti di libretti e verifiche periodiche.	Tettoia di protezione betoniera e di idoneo ancoraggio del montacarichi.	**Vedasi layout**	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori
DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO	Prevista un area di carico e scarico dei materiali all'interno dell'ambito cimiteriale in prossimità della chiesetta. I materiali verranno trasportati tramite l'impiego di piccoli mezzi meccanici data la ristrettezza degli spazi in prossimità dell'area di cantiere quindi risulta opportuno l'ausilio di personale di terra per evitare l'interferenza con i visitatori e la viabilità.	Stoccaggio su idonei bancali ben accatastati e trasportati tramite piccoli mezzi meccanici subito sui mezzi.	Ausilio di personale di terra	**Vedasi layout**	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori
ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI	Prevista un area di stoccaggio materiali all'interno dell'area di cantiere delimitata da recinzioni.	Stoccaggio su idonei bancali ben accatastati e subito sui mezzi. Dovrà essere garantita la pulizia e	Ausilio di personale di terra.	**Vedasi layout**	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
		il decoro delle aree limitrofe al cantiere pertanto si dovrà avere cura di mantenere il cantiere pulito ed in ordine.			
ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D'INCENDIO O DI ESPLOSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

INDIVIDUAZIONE RISCHI DERIVANTI DA EMERGENZA SANITARIA

- A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA, la normativa di riferimento oltre alla evidente applicazione generale del D.Lgs 81/08 e s.m.i., è la seguente:
- DPCM 11 marzo 2020;
- Contenuto delle FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio, le quali, tra gli altri elementi riportano quanto segue:"Al riguardo, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate";
- "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri edili" pubblicato dal MIT, sulla base del Protocollo relativo a tutti i settori produttivi adottato il 14 marzo 2020;
- DPCM del 22/03/2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile", sottoscritto dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali di settore in data 24 marzo 2020;
- Decreto MISE 25 marzo 2020;
- DPCM 01 aprile 2020.
- DPCM 26 aprile 2020 – allegato 7

In particolare l'ultimo DPCM ha previsto la possibilità dell'attività di cantiere ed ha fornito le indicazioni di cui all'allegato 7, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

Nella sostanza, secondo le più ampie regole generali, bisogna.:

- evitare assembramenti
- mantenere la distanza di sicurezza
- utilizzare dispositivi di protezione individuale
- limitare e monitorare gli spostamenti

•autocertificare uno stato di salute

pertanto si prescrive di limitare le maestranze e di programmare le lavorazioni in modo che non ci siano sovrapposizioni di fasi lavorative.

Le maestranze devono essere formate in merito al COVID 19 e dotate dei nuovi DPI specifici.

Deve essere nominato un preposto alla sorveglianza sanitaria.

Devono essere sanificati gli ambienti dedicati a servizi igienici del cantiere e dotarli di idonee attrezzature per la pulizia e l'igiene; è opportuno prevedere un ambiente dedicato a mensa, anch'esso sanificato

Devono essere sanificati i mezzi e le attrezzature di cantiere

E' necessario che sia stato coinvolto il medico competente e che lo stesso abbia fornito apposita dichiarazione sulla sorveglianza sanitaria (da svolgere costantemente), sull'idoneità al lavoro e sull'utilizzo degli idonei dispositivi di protezione individuale.

Prima dell'ingresso in cantiere è necessario misurare la temperatura e riportare il tutto su apposito giornale dei lavori.

Il tutto nel rispetto dell'allegato 7 al DPCM del 26 aprile 2020.

PLANIMETRIA / E DEL CANTIERE

IMMAGINE DEL LAYOUT DI CANTIERE

Note:

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

LAVORAZIONE : ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE.					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAVOLE E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	L'accesso di personale non informato e formato potrebbe esporre l'intruso a dei rischi. Per tale motivo dovrà essere installata idonea recinzione che delimiti tutta l'area di cantiere. La recinzione dovrà garantire l'impossibilità di transito del personale non interessato dai lavori. Verranno utilizzate reti metalliche saldamente fissate a pali verticali in metallo inseriti in basamenti di cemento. L'accesso verrà comunque mantenuto chiuso quando non vi saranno mezzi in movimento per garantire la delimitazione dell'area di cantiere. Infine verrà affissa idonea cartellonistica in prossimità dell'accesso con indicazione dei divieti da seguire all'interno dell'area di cantiere, nonché la segnalazione dei lavori in corso con divieto di accesso al personale estraneo.	Verranno forniti i dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all'uso. Verranno impartite indicazioni per l'allestimento dell'area di cantiere tramite il giusto posizionamento delle reti metalliche e dell'idonea cartellonistica di cantiere.	Utilizzo dei DPI. Utilizzo di idonea recinzione. Utilizzo di idonea cartellonistica.	**Vedasi layout**	Indicazioni impartite prime dell'inizio lavori.
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE.					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAVOLE E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI					
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE					
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Durante le fasi di allestimento dell'area di cantiere si prevede anche l'installazione di quadro elettrico di cantiere che dovrà essere effettuato da ditta competente.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.	Ausilio di addetti qualificati per l'installazione di quadro elettrico.	NON NECESSARIO	Indicazione impartite prima dell'inizio lavori.

LAVORAZIONE : ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE.					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAVOLE E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
		L'installazione avverrà da ditta qualificata che rilascerà la dichiarazione di corretta installazione e di conformità.	Utilizzo di DPI.		
RISCHIO RUMORE	In base alla valutazione del livello di esposizione personale verranno forniti idonei dispositivi di protezione individuale che verranno utilizzati all'occorrenza.	Verranno impartite indicazioni precise prima dell'inizio lavori.	Utilizzo di idonei DPI.	NON NECESSARIO	Indicazione impartite prima dell'inizio lavori.
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
CONTATTI CON ATTREZZATURE	Durante le fasi di allestimento dell'area di cantiere c'è la possibilità di entrare in contatto con attrezzature. Verranno forniti idonei dispositivi di protezione individuale. Gli attrezzi utilizzati dovranno essere sottoposti a verifiche periodiche per garantirne la conservazione e le condizioni d'uso.	Da utilizzare i dispositivi di protezione individuale ed assicurarsi che le attrezzature che verranno utilizzate siano state sottoposte a controlli periodici.	Utilizzo di DPI. Utilizzo di attrezzature idonee.	NON NECESSARIO	Indicazione impartite prima dell'inizio lavori.
RISCHIO DI INVESTIMENTO	Bisogna assicurarsi che le zone di operazione vengano segnalate in modo corretto. Impartire indicazioni precise prima dell'inizio dei lavori ed assicurarsi che vengono rispettate le distanza di sicurezza dai mezzi in transito. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	Assicurarsi che le zone di transito siano state allestite in modo sicuro per evitare interferenze con i lavoratori. Impartire indicazioni precise prima dell'inizio dei lavori. Se necessario assicurarsi	Utilizzo di DPI. Utilizzo di idonea segnaletica di cantiere. Ausilio di personale da terra.	NON NECESSARIO	Indicazione impartite prima dell'inizio lavori.

LAVORAZIONE : ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE.					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAVOLE E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
		l'impiego di personale da terra durante le fasi di accesso ed recesso dell'area di cantiere.			
RISCHIO DI RIBALTAMENTO	Assicurarsi che i percorsi non abbiano pendenze eccessive. Bisogna prestare molta attenzione alle condizioni del terreno e rispettare i percorsi allestiti.	Allestimento dei percorsi assicurandosi delle condizioni del terreno e delle rispettive pendenze.	Allestimento di idonei percorsi.	NON NECESSARIO	Indicazione impartite prima dell'inizio lavori.
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la movimentazione dei carichi con la corretta posizione da assumere. Per carichi pesanti ed ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone in modo da uniformare il carico, oppure va movimentata tramite utilizzo di mezzi meccanici.	Bisognerà assumere corrette posizioni della postura durante la movimentazione dei carichi. Se il carico risulta troppo pesante ci vorrà l'impiego di più addetti per la movimentazione ed eventualmente verranno utilizzati mezzi meccanici idonei.	Utilizzo di attrezzature meccaniche dotate di libretti e di verifiche periodiche. Utilizzo di DPI. Ausilio di personale qualificato.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio lavori.
RICHIO DI SCHIACCIAMENTO	Nelle operazione di scarico degli elementi dai mezzi di trasporto bisogna impartire precise indicazioni. Nel caso in cui si dovessero utilizzare mezzi che spostano i materiali in sospensione, bisogna assicurarsi che vengano utilizzati idonei sistemi che consentono di operare a distanza di sicurezza.	Eseguire le indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori. Assicurarsi che vengano utilizzati i dispositivi di protezione	Utilizzo di DPI.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio lavori.

LAVORAZIONE : ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE.					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAVOLE E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
		individuale.			
RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO	Durante la fase di montaggio delle baracche c'è il rischio di caduta dei materiale dall'alto. Bisogna fornire prima dell'inizio dei lavori idonei dispositivi di protezione individuale. Verrà segnalata la zona interessata alle operazioni. Assicurarsi che le imbracature vengano effettuate correttamente utilizzando dispositivi idonei.	Durante le fasi di sollevamento delle baracche seguire le norme di sicurezza impartite prima dell'inizio dei lavori. Assicurarsi che imbracature siano state eseguite in maniera corretta e con dispositivi a norma.	Utilizzo di DPI.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio lavori.

LAVORAZIONE : RIMOZIONE ESSENZE ARBOREE E POTATURA GIARDINO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto. Vietare il deposito di materiale in prossimità dell'area di cantiere.	Attenersi alle dichiarazioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo di personale da terra. Utilizzo di DPI.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : RIMOZIONE ESSENZE ARBOREE E POTATURA GIARDINO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA					
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Vietare la presenza di persone durante le fasi di manovra con i mezzi. Prestare attenzioni alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	Utilizzo di personale da terra.	Utilizzo di personale da terra. Utilizzo di idonea segnaletica di cantiere.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : RIMOZIONE ESSENZE ARBOREE E POTATURA GIARDINO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO					
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO RUMORE	In base alla valutazione del livello di esposizione personale verranno forniti idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori), oltre all'utilizzo delle cuffie o dei tappi, con relative informazioni all'uso. Inoltre bisognerà prestare particolare attenzione al contesto circostante.	Rispetto delle fasce orarie lavorative e del contesto circostante, con interruzione temporanea dei lavori in caso di cerimonie funebri al fine di non arrecare disturbo al momento della tumulazione nelle aree limitrofe al cantiere.	Utilizzo di DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DARIVANTE LE POLVERI	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, bagnare con frequenza il materiale di risulta per evitare il sollevamento di polveri.	Ausilio di personale da terra che si assicura che il materiale di risulta derivante lo scavo sia sempre bagnato in modo da evitare il sollevamento delle polveri.	Utilizzo di DPI Ausilio di personale da terra	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DERIVANTE IL RIBALTAMENTO DEI MEZZI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	L'alimentazione deve essere fornita tramite regolare quadro elettrico collegato elettricamente a terra. I cavi elettrici devono essere rispondenti	Verificare l'idoneità dei cavi impiegati e assicurarsi	Utilizzo di DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori

LAVORAZIONE : RIMOZIONE ESSENZE ARBOREE E POTATURA GIARDINO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
	alle norme CEI e adatti per posa mobile. Dovranno essere verificati lo stato di conservazione dei cavi e dovranno esseri posizionati in modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed in modo che non costituiscono intralcio.	dell'utilizzo del quadro elettrico e della rispettiva messa a terra.			e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI DAL CONTATTO CON ATTREZZATURE	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'utilizzo. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici. In caso di getti l'addetto deve seguire le istruzioni impartite affinché non subisca colpi di frusta dovuti a sbandamenti laterali della tubazione flessibile.	Assicurarsi dell'efficienza degli attrezzi. Impartire adeguate istruzioni sull'utilizzo delle rispettive attrezzature. Assicurarsi l'impiego di personale qualificato.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI LA POEZIONE DI SCHEGGE	Fornire i dispositivi di sicurezza quali occhiali a schermo con le rispettive informazioni sull'utilizzo.	Impiego di personale qualificato.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI SCHIZZI E ALLERGENI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far usare attrezzature meccaniche e impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché assumono delle posizioni corrette. La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con l'intervento di più persone al fine di ripartire o diminuire lo sforzo.	Impiego di personale per la movimentazione dei materiali, in funzione al peso da spostare in modo da ripartire il carico. Dove è possibile impiego di mezzi meccanici dotati di libretti e verifiche periodiche.	Utilizzo dei DPI Ausilio di personale qualificato. Utilizzo di mezzi meccanici idonei, dotati di libretti e verifiche	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : RIMOZIONE ESSENZE ARBOREE E POTATURA GIARDINO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
			periodiche.		
RISCHIO DERIVANTE SCHIACCIAMENTI	Durante la fase di demolizione verranno impartiti disposizioni precise. Bisogna assicurarsi che durante questa fase siano presenti nell'area in oggetto solo gli addetti incaricati ad effettuare le opere di demolizione. Fornire i dispositivi di protezione individuale che le relative informazioni all'utilizzo. Gli addetti dovranno lavorare in modo coordinato.	Impiego di personale qualificato.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : REALIZZAZIONE VIALETTI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	NON NECESSARIO	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : REALIZZAZIONE VIALETTI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA					
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Vietare la presenza di persone durante le fasi di manovra con i mezzi. Prestare attenzioni alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	Utilizzo di personale da terra.	Utilizzo di personale da terra. Utilizzo di idonea segnaletica di cantiere.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : REALIZZAZIONE VIALETTI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO RUMORE	In base alla valutazione del livello di esposizione personale verranno forniti idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori), oltre all'utilizzo delle cuffie o dei tappi, con relative informazioni all'uso. Inoltre bisognerà prestare particolare attenzione al contesto circostante.	Rispetto delle fasce orarie lavorative e del contesto circostante, con interruzione temporanea dei lavori in caso di cerimonie funebri al fine di non arrecare disturbo al momento della tumulazione nelle aree limitrofe al cantiere.	Utilizzo di DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DARIVANTE LE POLVERI	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, bagnare con frequenza il materiale di risulta per evitare il sollevamento di polveri.	Ausilio di personale da terra che si assicura che il materiale di risulta derivante lo scavo sia sempre bagnato in modo da evitare il sollevamento delle polveri.	Utilizzo di DPI Ausilio di personale da terra	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DERIVANTE IL RIBALTAMENTO DEI MEZZI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	L'alimentazione deve essere fornita tramite regolare quadro elettrico collegato elettricamente	Verificare l'idoneità dei cavi impiegati e	Utilizzo di DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima

LAVORAZIONE : REALIZZAZIONE VIALETTI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
	a terra. I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa mobile. Dovranno essere verificati lo stato di conservazione dei cavi e dovranno esseri posizionati in modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed in modo che non costituiscono intralcio.	assicurarsi dell'utilizzo del quadro elettrico e della rispettiva messa a terra.			dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI DAL CONTATTO CON ATTREZZATURE	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'utilizzo. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici. In caso di getti l'addetto deve seguire le istruzioni impartite affinché non subisca colpi di frusta dovuti a sbandamenti laterali della tubazione flessibile.	Assicurarsi dell'efficienza degli attrezzi. Impartire adeguate istruzioni sull'utilizzo delle rispettive attrezzature. Assicurarsi l'impiego di personale qualificato.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI LA POEZIONE DI SCHEGGE	Fornire i dispositivi di sicurezza quali occhiali a schermo con le rispettive informazioni sull'utilizzo.	Impiego di personale qualificato.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI SCHIZZI E ALLERGENI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far usare attrezzature meccaniche e impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché assumono delle posizioni corrette. La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con l'intervento di più persone al fine di ripartire o diminuire lo sforzo.	Impiego di personale per la movimentazione dei materiali, in funzione al peso da spostare in modo da ripartire il carico. Dove è possibile impiego di mezzi meccanici dotati di libretti e verifiche	Utilizzo dei DPI Ausilio di personale qualificato. Utilizzo di mezzi meccanici idonei, dotati di libretti e	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : REALIZZAZIONE VIALETTI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
		periodiche.	verifiche periodiche.		
RISCHIO DERIVANTE SCHIACCIAMENTI	Durante la fase di demolizione verranno impartiti disposizioni precise. Bisogna assicurarsi che durante questa fase siano presenti nell'area in oggetto solo gli addetti incaricati ad effettuare le opere di demolizione. Fornire i dispositivi di protezione individuale che le relative informazioni all'utilizzo. Gli addetti dovranno lavorare in modo coordinato.	Impiego di personale qualificato.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : SCAVI PER REALIZZAZIONE DI VASCHE ED OPERE IN CA IN GENERE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto. Allestire eventualmente parapetti quell'ora lo scavo di fondazione sia profondo in modo da evitare cadute. Vietare il deposito di materiale in prossimità dello scavo in modo da impedire caduta di materiale dall'alto.	lo scavo verrà effettuato da mezzi meccanici dotati di libretti e precedentemente revisionati. Durante l'uso dei mezzi nessun operatore dovrà essere presente nel raggio d'azione della macchina. Inoltre lo scavo verrà protetto da steccato in modo da impedire l'avvicinamento.	Utilizzo di personale da terra. Utilizzo di DPI.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : SCAVI PER REALIZZAZIONE DI VASCHE ED OPERE IN CA IN GENERE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : SCAVI PER REALIZZAZIONE DI VASCHE ED OPERE IN CA IN GENERE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Vietare la presenza di persone durante le fasi di manovre con i mezzi. Prestare attenzioni alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	Utilizzo di personale da terra.	Utilizzo di personale da terra. Utilizzo di segnaletica di cantiere.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO RUMORE	In base alla valutazione del livello di esposizione personale verranno forniti idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori), oltre all'utilizzo delle cuffie o dei tappi, con relative informazioni all'uso. Inoltre bisognerà prestare particolare attenzione al contesto circostante.	Rispetto delle fasce orarie lavorative e del contesto circostante, con interruzione temporanea dei lavori in caso di cerimonie funebri al fine di non recare disturbo al momento della tumulazione nelle aree limitrofe al cantiere.	Utilizzo di DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DARIVANTE LE POLVERI	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, bagnare con frequenza il materiale di risulta per evitare il sollevamento di polveri.	Ausilio di personale da terra che si assicura che il materiale di risulta derivante lo scavo sia sempre bagnato in modo da evitare il	Utilizzo di DPI Ausilio di personale da terra	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : SCAVI PER REALIZZAZIONE DI VASCHE ED OPERE IN CA IN GENERE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
		sollevamento di polveri.			
RISCHIO DERIVANTE IL RIBALTAMENTO DEI MEZZI	I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata. I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate.	Ausilio di personale da terra	Ausilio di personale da terra Utilizzo di DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
LAVORAZIONE : OPERE DI FONDAZIONE (impiego dei materiali quali ferro lavorato e getto di CLS)					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	In questa fase si ha il rischio di caduta di materiale dall'alto. Il sollevamento dei materiali tramite l'utilizzo di mezzi deve essere effettuato da personale competente. Bisogna verificare l'idoneità dei ganci e delle funi che verranno impiegate per il sollevamento del materiale, in modo da evitare che si sgancino durante la fase di sollevamento. Inoltre per impedire cadute dall'alto da parte di addetti alle lavorazioni bisogna fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati e con estremità antisdrucciolevole.	Verifica dell'idoneità dei ganci e delle funi e la loro rispettiva portata massima. Impiego di personale competente durante le fasi di spostamento e sollevamento del materiale. Verificare l'efficienza dei vari ganci di sicurezza.	Utilizzo di personale da terra. Utilizzo di DPI. Utilizzo di attrezzature conformi alle normative.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : SCAVI PER REALIZZAZIONE DI VASCHE ED OPERE IN CA IN GENERE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI					
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e trasporto. Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano addetti alle lavorazioni. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia dei mezzi e tenersi a una distanza di sicurezza durante le fasi di spostamento di quest'ultimi.	Utilizzo di personale da terra durante le fasi di movimentazione dei mezzi.	Utilizzo di personale da terra.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : SCAVI PER REALIZZAZIONE DI VASCHE ED OPERE IN CA IN GENERE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	L'alimentazione deve essere fornita tramite regolare quadro elettrico collegato elettricamente a terra. I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa mobile. Dovranno essere verificati lo stato di conservazione dei cavi e dovranno esseri posizionati in modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed in modo che non costituiscono intralcio.	Verificare l'idoneità dei cavi impiegati e assicurarsi dell'utilizzo del quadro elettrico e della rispettiva messa a terra.	Utilizzo di DPI Utilizzo di idonea attrezzatura	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO RUMORE	In base alla valutazione del livello di esposizione personale verranno forniti idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori), oltre all'utilizzo delle cuffie o dei tappi, con relative informazioni all'uso. Inoltre bisognerà prestare particolare attenzione al contesto circostante.	Rispetto delle fasce orarie lavorative e del contesto circostante, con interruzione temporanea dei lavori in caso di cerimonie funebri al fine di non recare disturbo al momento della tumulazione nelle aree limitrofe al cantiere.	Utilizzo di DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DARIVANTE LE POLVERI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DERIVANTE IL RIBALTAMENTO DEI MEZZI	I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata. I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate.	Ausilio di personale da terra	Ausilio di personale da terra Utilizzo di DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI DAL CONTATTO CON ATTREZZATURE	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'utilizzo. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici.	Assicurarsi dell'efficienza degli attrezzi. Impartire adeguate istruzioni sull'utilizzo delle	Utilizzo dei DPI Utilizzo di idonea attrezzatura	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : SCAVI PER REALIZZAZIONE DI VASCHE ED OPERE IN CA IN GENERE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
	In caso di getti l'addetto deve seguire le istruzioni impartite affinché non subisca colpi di frusta dovuti a sbandamenti laterali della tubazione flessibile.	rispettive attrezzature. Assicurarsi l'impiego di personale qualificato.			
RISCHI DERIVANTI LA PROEZIONE DI SCHEGGE	Fornire i dispositivi di sicurezza quali occhiali a schermo con le rispettive informazioni sull'utilizzo.	Impiego di personale qualificato.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI SCHIZZI E ALLERGENI	Fornire i dispositivi di protezione individuale e adeguati indumenti con le rispettive informazioni sul loro utilizzo.	Impiego di personale qualificato.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far usare attrezzature meccaniche e impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché assumono delle posizioni corrette. La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con l'intervento di più persone al fine di ripartire o diminuire lo sforzo.	Impiego di eventuali mezzi meccanici idonei in possesso di libretti e verifiche periodiche. Impiego di personale qualificato.	Utilizzo dei DPI Impiego di mezzi meccanici idonei.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DERIVANTE SCHIACCIAMENTI	Per la posa dei materiali ci sarà da impartire disposizioni precise per impedire che l'armatura metallica possa procurare danni agli addetti. Fornire i dispositivi di protezione individuale che le relative informazioni all'utilizzo. Gli addetti dovranno lavorare in modo coordinato.	Impiego di personale qualificato.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : OPERE DI ELEVAZIONE : IN CA – MURATURE - POSA DI ELEMENTI PREFABBRICATI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV.E E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2,	Durante questa fase lavorativa il sollevamento dei materiali deve essere eseguito da personale competente. Verificare l'idoneità dei ganci e delle funi che	Verificare l'efficienza dei rispettivi ganci, delle funi e dei mezzi utilizzati al	Utilizzo dei DPI Utilizzo di	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : OPERE DI ELEVAZIONE : IN CA – MURATURE - POSA DI ELEMENTI PREFABBRICATI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV.E E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	devono avere impressa la portata massima. Le operazioni di sollevamento dovranno avvenire sempre tenendo conto delle condizioni atmosferiche. Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) nella parte della struttura prospicente il vuoto	sollevamento dei materiali. Mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione.	idonee opere provvisionali a norma d'installazione		
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : OPERE DI ELEVAZIONE : IN CA – MURATURE - POSA DI ELEMENTI PREFABBRICATI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV.E E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione con relativa segnaletica. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia dei mezzi. Tenersi a distanza di sicurezza dei mezzi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	Utilizzo di personale da terra durante le fasi di movimentazione dei mezzi.	Utilizzo di personale da terra.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	L'alimentazione deve essere fornita tramite regolare quadro elettrico collegato elettricamente a terra. I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa mobile. Dovranno essere verificati lo stato di conservazione dei cavi e dovranno esseri posizionati in modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed in modo che non costituiscono intralcio.	Verificare l'idoneità dei cavi impiegati e assicurarsi dell'utilizzo del quadro elettrico e della rispettiva messa a terra.	Utilizzo di DPI Utilizzo di idonea attrezzatura	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO RUMORE	In base alla valutazione del livello di esposizione personale verranno forniti idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori), oltre all'utilizzo delle cuffie o dei tappi, con relative informazioni all'uso. Inoltre bisognerà prestare particolare	Rispetto delle fasce orarie lavorative e del contesto circostante, con interruzione temporanea dei	Utilizzo di DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : OPERE DI ELEVAZIONE : IN CA – MURATURE - POSA DI ELEMENTI PREFABBRICATI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV.E E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
	attenzione al contesto circostante.	lavori in caso di cerimonie funebri al fine di non recare disturbo al momento della tumulazione nelle aree limitrofe al cantiere.			
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DARIVANTE LE POLVERI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DERIVANTE IL RIBALTAMENTO DEI MEZZI	Prima di azionare eventuali pompe per il getto in CLS, da verificare che il mezzo abbia completamento esteso gli stabilizzatori. Da attenersi alle disposizione impartite. Qual ora ci fosse la presenza di materiale prefabbricato, verificare l'efficienza dei vari dispositivi di carico impiegati. Le manovre dovranno sempre essere eseguite cercando di ridurre al minimo l'oscillazione del carico. Assicurarsi di lavorare sempre con carichi di valore inferiore alla portata massima inferiore riportata sui vari mezzi impiegati al sollevamento.	Ausilio di personale da terra. Disposizioni da impartire per le fasi di getto. Verifica della portata delle strutture da sollevare e dei mazzi impiegati per il sollevamento. Utilizzo di mezzi dotati di libretti e verifiche periodiche.	Ausilio di personale da terra. Ausilio di idonee attrezzature e mezzi periodicamente controllati e dotati di libretti. Utilizzo DPI.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI DAL CONTATTO CON ATTREZZATURE	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'utilizzo. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici. In caso di getti l'addetto deve seguire le istruzioni impartite affinché non subisca colpi di frusta dovuti a sbandamenti laterali della tubazione flessibile.	Assicurarsi dell'efficienza degli attrezzi. Impartire adeguate istruzioni sull'utilizzo delle rispettive attrezzature. Assicurarsi l'impiego di personale qualificato.	Utilizzo dei DPI Utilizzo di attrezzatura idonea.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI LA PROEZIONE DI SCHEGGE	Fornire i dispositivi di sicurezza quali occhiali a schermo con le rispettive informazioni sull'utilizzo.	Impiego di personale qualificato.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei

LAVORAZIONE : OPERE DI ELEVAZIONE : IN CA – MURATURE - POSA DI ELEMENTI PREFABBRICATI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV.E E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
					sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI SCHIZZI E ALLERGENI	Fornire i dispositivi di protezione individuale e adeguati indumenti con le rispettive informazioni sul loro utilizzo.	Impiego di personale qualificato.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far usare attrezzature meccaniche e impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché assumono delle posizioni corrette. La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con l'intervento di più persone al fine di ripartire o diminuire lo sforzo.	Impiego di eventuali mezzi meccanici idonei in possesso di libretti e verifiche periodiche. Impiego di personale qualificato in funzione del peso da spostare in modo da distribuire il carico.	Utilizzo dei DPI Ausilio di personale qualificato. Utilizzo di mezzi meccanici idonei.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DERIVANTE SCHIACCIAMENTI	Per la posa dei materiali ci sarà da impartire disposizioni precise per impedire che l'armatura metallica possa procurare danni agli addetti. Fornire i dispositivi di protezione individuale che le relative informazioni all'utilizzo. Gli addetti dovranno lavorare in modo coordinato.	Impiego di personale qualificato.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON GLI ELEMENTI IN SOSPENSIONE	Fornire i dispositivi di protezione individuale (caschi). Non sostare nella zona delle operazioni, avvicinarsi solo quando il carico è ad un altezza tale da permettere in modo sicuro la movimentazione manuale.	Impiego di personale qualificato. Impiego di mezzi meccanici per il sollevamento del materiale dotati di libretti e verifiche periodiche.	Utilizzo dei DPI Impiego di mezzi meccanici idonei.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON ORGANI IN MOVIMENTO	Autorizzare all'uso solo personale competente. Verificare che gli utensili siano dotati della protezione dei rispettivi dischi e che gli organi di comando siano del tipo ad uomo presente. Non dovranno essere indossati abiti svolazzanti e non dovranno essere rimosse le rispettive	Impiego di personale qualificato. Utilizzo dei DPI. Verifica periodica degli attrezzi.	Utilizzo dei DPI Utilizzo di attrezzatura idonea Utilizzo di	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : OPERE DI ELEVAZIONE : IN CA – MURATURE - POSA DI ELEMENTI PREFABBRICATI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV.E E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
	protezioni. Bisogna seguire le rispettive indicazioni sul corretto utilizzo dell'attrezzo. La zona di lavoro dovrà essere mantenuta libera dai materiali di risulta.		indumenti idonei		
RISCHI DERIVANTI CADUTE DA LIVELLO	I percorsi e i depositi di materiali devono essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze con gli altri addetti. Fornire i dispositivi di protezione individuale, con le relative informazioni all'uso. Non ostacolare i percorsi con attrezzature o materiali.	Impiego di personale qualificato. Utilizzo dei DPI.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVATI DA CONTATTI CON MATERIALI TAGLIENTI O PUNGENTI	Fornire indumenti e dispositivi di sicurezza adeguati alla fase lavorativa. Proteggere o segnalare le estremità di eventuale materiale sporgente.	Segnalazione dei materiali sporgenti.	Utilizzo di DPI Utilizzo di idonea segnaletica da cantiere.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : OPERE DI ELEVAZIONE : IN CA – MURATURE - POSA DI ELEMENTI PREFABBRICATI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV.E E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO RUMORE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DARIVANTE LE POLVERI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DERIVANTE IL RIBALTAMENTO DEI MEZZI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DAL CONTATTO CON ATTREZZATURE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA PROEZIONE DI SCHEGGE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI SCHIZZI E ALLERGENI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi ingombranti o pesanti. Rispettare le istruzioni ricevute per un esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione e sollevamento dei carichi	Impiego di eventuali mezzi meccanici idonei in possesso di libretti e verifiche periodiche. Impiego di personale	Utilizzo dei DPI Ausilio di personale qualificato. Impiego di	VEDASI PIMUS	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : OPERE DI ELEVAZIONE : IN CA – MURATURE - POSA DI ELEMENTI PREFABBRICATI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV.E E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
	utilizzando più di un addetto nell'eventualità di carichi troppo pesanti in modo da ripartire il peso e diminuire lo sforzo.	qualificato. Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	mezzi meccanici idonei.		
RISCHIO DERIVANTE SCHIACCIAMENTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON GLI ELEMENTI IN SOSPENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON ORGANI IN MOVIMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI CADUTE DA LIVELLO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVATI DA CONTATTI CON MATERIALI TAGLIENTI O PUNGENTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI L'INSTABILITA' DELLA STRUTTURA	Disporre e verificare che la realizzazione degli ancoraggi, la posa dei distanziatori e degli elementi degli impalcati si svolga ordinatamente nel senso del montaggio o dello smontaggio.	Prima di iniziare il montaggio del ponteggio assicurarsi e verificare che la base d'appoggio sia stabile. Posizionare sotto i montanti del ponteggio delle tavole di legno per ripartire il carico. Assicurarsi che il ponteggio venga montato da addetti qualificati che rispettano le normative in riferimento.	Utilizzo dei DPI Utilizzo di struttura idonea	VEDASI PIMUS	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : COPERTURA: massetto – guaina					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ	Verificare che gli impalcati provvisionali siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Nel caso che il dislivello sia superiore ai 2.00 mt per	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della	Utilizzo dei DPI Utilizzo di	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei

LAVORAZIONE : COPERTURA: massetto – guaina					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	la vicinanza di aperture, provvede ad applicare parapetti alle aperture stesse. Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da costruzione. Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano.	fase lavorativa. Assicurarsi che le impalcature siano idonee. Mettere in sicurezza l'area di lavoro.	idonee opere provvisionali a norma d'installazione		sopraluoghi periodici
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : COPERTURA: massetto – guaina					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
ESPLOSIVI					
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Fornire utensili di classe II (con doppio isolamento). L'alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico. I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa mobile. Verificarne lo stato di conservazione. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni dovuti a urti o a usura meccanica.	Utilizzo di idonea attrezzatura. Utilizzo del quadro elettrico di cantiere.	Utilizzo di DPI. Utilizzo di idonea attrezzatura	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO RUMORE	In base alla valutazione del livello di esposizione personale verranno forniti idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori), oltre all'utilizzo delle cuffie o dei tappi, con relative informazioni all'uso. Inoltre bisognerà prestare particolare attenzione al contesto circostante.	Rispetto delle fasce orarie lavorative e del contesto circostante, con interruzione temporanea dei lavori in caso di cerimonie funebri al fine di non recare disturbo al momento della tumulazione nelle aree limitrofe al cantiere.	Utilizzo di DPI.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : COPERTURA: massetto – guaina					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
CHIMICHE					
RISCHIO DERIVANTE IL RIBALTAMENTO DEI MEZZI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DAL CONTATTO CON ATTREZZATURE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA PROEZIONE DI SCHEGGE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI SCHIZZI E ALLERGENI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi ingombranti o pesanti. Rispettare le istruzioni ricevute per un esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione e sollevamento dei carichi utilizzando più di un addetto nell'eventualità di carichi troppo pesanti in modo da ripartire il peso e diminuire lo sforzo.	Impiego di eventuali mezzi meccanici idonei in possesso di libretti e verifiche periodiche. Impiego di personale qualificato. Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI Ausilio di personale qualificato. Impiego di mezzi meccanici idonei.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DERIVANTE SCHIACCIAMENTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON ORGANI IN MOVIMENTO	Autorizzare all'uso solo personale competente. Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento e di dispositivo che non permetta il ravviamento automatico della macchina. Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni. La zona di lavoro deve essere libera da materiali di risulta.	Impartire disposizioni precise sulla fase lavorativa prima dell'inizio dei lavori. Verificare che le macchine utilizzate siano idonee e datate di protezioni.	Utilizzo dei DPI Utilizzo di attrezzatura idonea dotate di protezioni. Utilizzo di idonei indumenti	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI CADUTE DA LIVELLO	I percorsi e i depositi di materiali devono essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze con gli altri addetti.	Assicurarsi che l'area di lavoro sia organizzata in maniera corretta.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVATI DA CONTATTI CON MATERIALI TAGLIENTI O PUNGENTI	Fornire indumenti e dispositivi di protezione adeguati. Proteggere e segnalare le estremità del materiale sporgete.	Impartire disposizioni prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON GLI ELEMENTI IN SOSPENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : COPERTURA: massetto – guaina					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
RISCHI DERIVANTE LA CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA PRODUZIONE DI POLVERI	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e maschere anti-polvere) e indumenti protettivi.	Assicurarsi di mantenere bagnato il materiale di risulta in modo da non provocare il sollevamento della polvere.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI LA PRODUZIONE DI SCHEGGIE	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e occhiali) e indumenti protettivi.	Impartire disposizioni prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : IMPERMEABILIZZAZIONE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Verificare che gli impalcati provvisionali siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Nel caso che il dislivello sia superiore ai 2.00 mt per la vicinanza di aperture, provvede ad applicare parapetti alle aperture stesse. Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da costruzione. Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano.	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa. Assicurarsi che le impalcature siano idonee. Mettere in sicurezza l'area di lavoro.	Utilizzo dei DPI Utilizzo di idonee opere provvisionali a norma d'installazione	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : IMPERMEABILIZZAZIONE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA					
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO RUMORE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : IMPERMEABILIZZAZIONE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
CHIMICHE					
RISCHIO DERIVANTE IL RIBALTAMENTO DEI MEZZI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DAL CONTATTO CON ATTREZZATURE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA PROEZIONE DI SCHEGGE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI SCHIZZI E ALLERGENI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi ingombranti o pesanti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione e sollevamento dei carichi utilizzando più di un addetto nell'eventualità di carichi troppo pesanti in modo da ripartire il peso e diminuire lo sforzo.	Impiego di eventuali mezzi meccanici idonei in possesso di libretti e verifiche periodiche. Impiego di personale qualificato. Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI Ausilio di personale da terra competente. Utilizzo di mezzi meccanici dotati di libretti e verifiche periodiche.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DERIVANTE SCHIACCIAMENTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON ORGANI IN MOVIMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI CADUTE DA LIVELLO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVATI DA CONTATTI CON MATERIALI TAGLIENTI O PUNGENTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON GLI ELEMENTI IN SOSPENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTE LA CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA PRODUZIONE DI POLVERI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA PRODUZIONE DI SCHEGGIE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : OPERE DI FINITURA - POSA PAVIMENTI - OPERE DA FABBRO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Verificare che gli impalcati provvisionali siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Nel caso che il dislivello sia superiore ai 2.00 mt per la vicinanza di aperture, provvede ad applicare parapetti alle aperture stesse. Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da costruzione. Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano.	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa. Assicurarsi che le impalcature siano idonee. Mettere in sicurezza l'area di lavoro.	Utilizzo dei DPI Utilizzo di idonee opere provvisionali a norma d'installazione	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : OPERE DI FINITURA - POSA PAVIMENTI - OPERE DA FABBRO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Fornire utensili di classe II (con doppio isolamento). L'alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico. I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa mobile. Verificarne lo stato di conservazione. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni dovuti a urti o a usura meccanica.	Utilizzo di idonea attrezzatura. Utilizzo del quadro elettrico di cantiere.	Utilizzo di DPI. Utilizzo di idonea attrezzatura	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO RUMORE	In base alla valutazione del livello di esposizione personale verranno forniti idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori), oltre all'utilizzo delle cuffie o dei tappi, con relative informazioni all'uso. Inoltre bisognerà prestare particolare attenzione al contesto circostante.	Rispetto delle fasce orarie lavorative e del contesto circostante, con interruzione temporanea dei lavori in caso di cerimonie funebri al fine di non recare disturbo al momento della tumulazione nelle aree limitrofe al cantiere.	Utilizzo di DPI.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : OPERE DI FINITURA - POSA PAVIMENTI - OPERE DA FABBRO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DERIVANTE IL RIBALTAMENTO DEI MEZZI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DAL CONTATTO CON ATTREZZATURE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA PROEZIONE DI SCHEGGE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI SCHIZZI E ALLERGENI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi ingombranti o pesanti. Rispettare le istruzioni ricevute per un esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione e sollevamento dei carichi utilizzando più di un addetto nell'eventualità di carichi troppo pesanti in modo da ripartire il peso e diminuire lo sforzo.	Impiego di eventuali mezzi meccanici idonei in possesso di libretti e verifiche periodiche. Impiego di personale qualificato. Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI Ausilio di personale qualificato. Impiego di mezzi meccanici idonei.	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DERIVANTE SCHIACCIAMENTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON ORGANI IN MOVIMENTO	Autorizzare all'uso solo personale competente. Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento e di dispositivo che non permetta il ravviamento automatico della macchina. Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni. La zona di lavoro deve essere libera da materiali di risulta.	Impartire disposizioni precise sulla fase lavorativa prima dell'inizio dei lavori. Verificare che le macchine utilizzate siano idonee e datate di protezioni.	Utilizzo dei DPI Utilizzo di attrezzatura idonea dotate di protezioni. Utilizzo di idonei indumenti	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI CADUTE DA LIVELLO	I percorsi e i depositi di materiali devono essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze con gli altri addetti.	Assicurarsi che l'area di lavoro sia organizzata in maniera corretta.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVATI DA CONTATTI CON MATERIALI TAGLIENTI O PUNGENTI	Fornire indumenti e dispositivi di protezione adeguati. Proteggere e segnalare le estremità del materiale sporgete.	Impartire disposizioni prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : OPERE DI FINITURA - POSA PAVIMENTI - OPERE DA FABBRO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON GLI ELEMENTI IN SOSPENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTE LA CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA PRODUZIONE DI POLVERI	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e maschere anti-polvere) e indumenti protettivi.	Assicurarsi di mantenere bagnato il materiale di risulta in modo da non provocare il sollevamento della polvere.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI LA PRODUZIONE DI SCHEGGIE	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e occhiali) e indumenti protettivi.	Impartire disposizioni prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : IMPIANTO ELETTRICO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con l'estremità antisdrucciolevole. Le scale doppie non devono superare i 5.00 mt d'altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire. Usare le scale doppie in posizione completamente aperta e non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver dotato idonei sistemi anti-caduta.	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : IMPIANTO ELETTRICO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA					
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata all'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa. Impiego di idonea segnaletica di cantiere e di mezzi dotati di libretti di	Utilizzo di DPI Utilizzo di idonea segnaletica	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : IMPIANTO ELETTRICO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
		circolazione e verifiche periodiche.			
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi, e posizionarli in modo da non creare ostacolo. Fornire utensili di classe II (con doppio isolamento).	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa. Utilizzo di cavi a norma. Utilizzo del quadro elettrico di cantiere.	Utilizzo dei DPI Utilizzo di idonea attrezzatura	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO RUMORE	In base alla valutazione del livello di esposizione personale verranno forniti idonei dispositivi di protezione individuale (ortoprotettori), oltre all'utilizzo delle cuffie e dei tappi, con relative informazioni all'uso. Inoltre bisognerà prestare particolare attenzione al contesto circostante.	Rispetto delle fasce orarie lavorative e del contesto circostante, con interruzione temporanea dei lavori in caso di cerimonie funebri al fine di non arrecare disturbo al momento della tumulazione nelle aree limitrofe al cantiere.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DARIVANTE LE POLVERI	Fornire idonei dispositivi di sicurezza.	Assicurarsi che i materiali di risulta siano tenuti bagnati in modo da evitare il sollevamento di polvere.	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : IMPIANTO ELETTRICO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
RISCHIO DERIVANTE IL RIBALTAMENTO DEI MEZZI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DAL CONTATTO CON ATTREZZATURE	Fornire idonei dispositivi di protezione individuali. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi.	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI LA PROEZIONE DI SCHEGGE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI SCHIZZI E ALLERGENI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi ingombranti o pesanti. Rispettare le istruzioni ricevute per un esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione e sollevamento dei carichi utilizzando più di un addetto nell'eventualità di carichi troppo pesanti in modo da ripartire il peso e diminuire lo sforzo.	Impiego di eventuali mezzi meccanici idonei in possesso di libretti e verifiche periodiche. Impiego di personale qualificato. Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI Ausilio di personale qualificato Utilizzo di mezzi meccanici idonei	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DERIVANTE SCHIACCIAMENTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON ORGANI IN MOVIMENTO	Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento. Da non indossare abiti svolazzanti e da evitare di rimuovere le protezioni della macchina.	Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI Utilizzo di attrezzature dotati di protezioni	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI CADUTE DA LIVELLO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVATI DA CONTATTI CON MATERIALI TAGLIENTI O PUNGENTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON GLI ELEMENTI IN SOSPENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTE LA CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI SCIVOLAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : INTONACI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con l'estremità antisdrucciolevole. Le scale doppie non devono superare i 5.00 mt d'altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire. Usare le scale doppie in posizione completamente aperta e non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver dotato idonei sistemi anti-caduta. Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiali. Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso delle scale a mano.	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa. Verificare ogni impalcato che sia montato e utilizzato in maniera corretta. Utilizzare scale idonee provviste di dispositivi di protezione.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : INTONACI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI					
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata all'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa. Impiego di idonea segnaletica di cantiere e di mezzi dotati di libretti di circolazione.	Utilizzo di DPI Impiego di idonea segnaletica	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : INTONACI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi, e posizionarli in modo da non creare ostacolo. Fornire utensili di classe II (con doppio isolamento).	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa. Utilizzo di cavi a norma. Utilizzo del quadro elettrico di cantiere.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO RUMORE	In base alla valutazione del livello di esposizione personale verranno forniti idonei dispositivi di protezione individuale (ortoprotettori), oltre all'utilizzo di cuffie o tappi, con relative informazioni all'uso. Inoltre bisognerà prestare particolare attenzione al contesto circostante.	Rispetto delle fasce orarie lavorative e del contesto circostante, con interruzione temporanea dei lavori in caso di cerimonie funebri al fine di non arrecare disturbo al momento della tumulazione nelle aree limitrofe al cantiere.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DARIVANTE LE POLVERI	Fornire idonei dispositivi di sicurezza.	Assicurarsi che i materiali di risulta siano tenuti bagnati in modo da evitare il sollevamento di polvere.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DERIVANTE IL RIBALTAMENTO DEI MEZZI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DAL CONTATTO CON ATTREZZATURE	Fornire idonei dispositivi di protezione individuali. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi.	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : INTONACI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC.ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
RISCHI DERIVANTI LA PROEZIONE DI SCHEGGE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI SCHIZZI E ALLERGENI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi ingombranti o pesanti. Rispettare le istruzioni ricevute per un esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione e sollevamento dei carichi utilizzando più di un addetto nell'eventualità di carichi troppo pesanti in modo da ripartire il peso e diminuire lo sforzo.	Impiego di eventuali mezzi meccanici idonei in possesso di libretti e verifiche periodiche. Impiego di personale qualificato. Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI Ausilio di personale qualificato Utilizzo di mezzi meccanici idonei	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DERIVANTE SCHIACCIAMENTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON ORGANI IN MOVIMENTO	Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento. Da non indossare abiti svolazzanti e da evitare di rimuovere le protezioni della macchina.	Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI Utilizzo di attrezzature idonee con protezioni	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI CADUTE DA LIVELLO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVATI DA CONTATTI CON MATERIALI TAGLIENTI O PUNGENTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON GLI ELEMENTI IN SOSPENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTE LA CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI SCHIZZI ED ALLERGENI	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale ed indumenti protettivi.	Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI SCIVOLAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : TINTEGGIATURA					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**

LAVORAZIONE : TINTEGGIATURA					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con l'estremità antisdrucciolevole. Le scale doppie non devono superare i 5.00 mt d'altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire. Usare le scale doppie in posizione completamente aperta e non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver dotato idonei sistemi anti-caduta. Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiali. Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso delle scale a mano.	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa. Verificare ogni impalcato che sia montato e utilizzato in maniera corretta. Utilizzare scale idonee provviste di dispositivi di protezione.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : TINTEGGIATURA					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata all'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa. Impiego di idonea segnaletica di cantiere e di mezzi dotati di libretti di circolazione e verifiche periodiche.	Utilizzo di DPI Ausilio di personale da terra	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi, e posizionarli in modo da non creare ostacolo. Fornire utensili di classe II (con doppio	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa. Utilizzo di cavi a norma. Utilizzo del quadro elettrico di	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : TINTEGGIATURA					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
	isolamento).	cantiere.			
RISCHIO RUMORE	In base alla valutazione del livello di esposizione personale verranno forniti idonei dispositivi di protezione individuale (ortoprotettori), oltre all'utilizzo di cuffie e tappi, con relative informazioni all'uso. Inoltre bisognerà prestare particolare attenzione al contesto circostante.	Rispetto delle fasce orarie lavorative e del contesto circostante, con interruzione temporanea dei lavori in caso di cerimonie funebri al fine di non recare disturbo al momento della tumulazione nelle aree limitrofe al cantiere.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DARIVANTE LE POLVERI	Fornire idonei dispositivi di sicurezza.	Assicurarsi che i materiali di risulta siano tenuti bagnati in modo da evitare il sollevamento di polvere.	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DERIVANTE IL RIBALTAMENTO DEI MEZZI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DAL CONTATTO CON ATTREZZATURE	Fornire idonei dispositivi di protezione individuali. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi.	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI LA PROEZIONE DI SCHEGGE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI SCHIZZI E ALLERGENI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi ingombranti o	Impiego di eventuali mezzi meccanici idonei in possesso di	Utilizzo dei DPI Ausilio di	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori

LAVORAZIONE : TINTEGGIATURA					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
	pesanti. Rispettare le istruzioni ricevute per un esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione e sollevamento dei carichi utilizzando più di un addetto nell'eventualità di carichi troppo pesanti in modo da ripartire il peso e diminuire lo sforzo.	libretti e verifiche periodiche. Impiego di personale qualificato. Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	personale da competente Utilizzo di mezzi meccanici idonei		e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DERIVANTE SCHIACCIAMENTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON ORGANI IN MOVIMENTO	Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento. Da non indossare abiti svolazzanti e da evitare di rimuovere le protezioni della macchina.	Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI Utilizzo di attrezzature idonee dotate di protezioni	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI CADUTE DA LIVELLO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVATI DA CONTATTI CON MATERIALI TAGLIENTI O PUNGENTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON GLI ELEMENTI IN SOSPENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTE LA CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI SCHIZZI ED ALLERGENI	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale ed indumenti protettivi.	Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI SCIVOLAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : SISTEMAZION EVERDE E ARREDO URBANO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	ASSENTE	ASSENTE	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : SISTEMAZION EVERDE E ARREDO URBANO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata all'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa. Impiego di idonea segnaletica di cantiere e di mezzi dotati di libretti di circolazione.	Utilizzo di DPI Utilizzo di idonea segnaletica di cantiere	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	La disattivazione delle linee elettriche e di terra deve essere eseguita da impiantista autorizzato. Non bisogna rimuovere di propria iniziativa il quadro elettrico e la messa a terra.	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa. Ausilio di personale qualificato.	Utilizzo dei DPI Ausilio di personale qualificato	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO RUMORE	In base alla valutazione del livello di esposizione personale verranno forniti idonei dispositivi di protezione individuale (ortoprotettori), oltre all'utilizzo delle cuffie e dei tappi, con le relative informazioni all'uso. Inoltre bisognerà prestare particolare attenzione al contesto circostante.	Rispetto delle fasce orarie lavorative e del contesto circostante, con interruzione temporanea dei lavori in caso di cerimonie funebri al	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : SISTEMAZION EVERDE E ARREDO URBANO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
		fine di non arrecare disturbo al momento della tumulazione nelle aree limitrofe al cantiere.			
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DARIVANTE LE POLVERI	Fornire idonei dispositivi di sicurezza.	Assicurarsi che i materiali di risulta siano tenuti bagnati in modo da evitare il sollevamento di polvere.	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DERIVANTE IL RIBALTAMENTO DEI MEZZI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DAL CONTATTO CON ATTREZZATURE	Fornire idonei dispositivi di protezione individuali. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi.	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI LA PROEZIONE DI SCHEGGE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI SCHIZZI E ALLERGENI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi ingombranti o pesanti. Rispettare le istruzioni ricevute per un esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione e sollevamento dei carichi utilizzando più di un addetto nell'eventualità di carichi troppo pesanti in modo da ripartire il peso e diminuire lo sforzo.	Impiego di eventuali mezzi meccanici idonei in possesso di libretti e verifiche periodiche. Impiego di personale qualificato. Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI Ausilio di personale competente Utilizzo di mezzi meccanici idonei	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DERIVANTE SCHIACCIAMENTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON ORGANI IN MOVIMENTO	Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento. Da non	Attenersi alle istruzioni prestate	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima

LAVORAZIONE : SISTEMAZION EVERDE E ARREDO URBANO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
	indossare abiti svolazzanti e da evitare di rimuovere le protezioni della macchina.	prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo di attrezzatura idonea dotata di protezioni		dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI CADUTE DA LIVELLO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVATI DA CONTATTI CON MATERIALI TAGLIENTI O PUNGENTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON GLI ELEMENTI IN SOSPENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTE LA CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO	Fornire idonei dispositivi di sicurezza con relativa informazione all'uso. Segnalare la zona interessata all'operazione. Nel sollevamento dei materiali attenersi alle norme di sicurezza.	Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI SCHIZZI ED ALLERGENI	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale ed indumenti protettivi.	Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifiche
RISCHI DERIVANTI SCIVOLAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : SMOBILIZZO CANTIERE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con l'estremità antisdrucciolevole. Le scale doppie non devono superare i 5.00 mt d'altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire. Usare le scale doppie in posizione completamente aperta e non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa. Verificare ogni impalcato che sia montato e utilizzato in maniera corretta. Utilizzare scale	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : SMOBILIZZO CANTIERE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
	dotato idonei sistemi anti-caduta. Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiali. Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso delle scale a mano.	idonee provviste di dispositivi di protezione.			
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

LAVORAZIONE : SMOBILIZZO CANTIERE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata all'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa. Impiego di idonea segnaletica di cantiere e di mezzi dotati di libretti di circolazione.	Utilizzo di DPI Utilizzo di idonea segnaletica di cantiere	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	La disattivazione delle linee elettriche e di terra deve essere eseguita da impiantista autorizzato. Non bisogna rimuovere di propria iniziativa il quadro elettrico e la messa a terra.	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa. Ausilio di personale qualificato.	Utilizzo dei DPI Ausilio di personale qualificato	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO RUMORE	In base alla valutazione del livello di esposizione personale verranno forniti idonei dispositivi di protezione individuale (ortoprotettori), oltre all'utilizzo delle cuffie e dei tappi, con le relative informazioni all'uso. Inoltre bisognerà prestare particolare attenzione al contesto circostante.	Rispetto delle fasce orarie lavorative e del contesto circostante, con interruzione temporanea dei lavori in caso di cerimonie funebri al fine di non arrecare disturbo al momento della tumulazione	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici

LAVORAZIONE : SMOBILIZZO CANTIERE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
		nelle aree limitrofe al cantiere.			
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DARIVANTE LE POLVERI	Fornire idonei dispositivi di sicurezza.	Assicurarsi che i materiali di risulta siano tenuti bagnati in modo da evitare il sollevamento di polvere.	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHIO DERIVANTE IL RIBALTAMENTO DEI MEZZI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI DAL CONTATTO CON ATTREZZATURE	Fornire idonei dispositivi di protezione individuali. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi.	Da rispettare le istruzioni impartite prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI LA PROEZIONE DI SCHEGGE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI SCHIZZI E ALLERGENI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi ingombranti o pesanti. Rispettare le istruzioni ricevute per un esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione e sollevamento dei carichi utilizzando più di un addetto nell'eventualità di carichi troppo pesanti in modo da ripartire il peso e diminuire lo sforzo.	Impiego di eventuali mezzi meccanici idonei in possesso di libretti e verifiche periodiche. Impiego di personale qualificato. Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI Ausilio di personale competente Utilizzo di mezzi meccanici idonei	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHIO DERIVANTE SCHIACCIAMENTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON ORGANI IN MOVIMENTO	Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento. Da non indossare abiti svolazzanti e da evitare di rimuovere le protezioni della macchina.	Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI Utilizzo di attrezzatura idonea dotata	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi

LAVORAZIONE : SMOBILIZZO CANTIERE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	**SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE**	**PROCEDURE**	**MISURE PREV. E PROTETTIVE**	**TAV. E DISEGNI TEC. ESPLICATIVI**	**MISURE DI COORDINAMENTO**
			di protezioni		periodici
RISCHI DERIVANTI CADUTE DA LIVELLO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVATI DA CONTATTI CON MATERIALI TAGLIENTI O PUNGENTI	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTI CONTATTI CON GLI ELEMENTI IN SOSPENSIONE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
RISCHI DERIVANTE LA CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO	Fornire idonei dispositivi di sicurezza con relativa informazione all'uso. Segnalare la zona interessata all'operazione. Nel sollevamento dei materiali attenersi alle norme di sicurezza.	Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifica nei sopraluoghi periodici
RISCHI DERIVANTI SCHIZZI ED ALLERGENI	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale ed indumenti protettivi.	Attenersi alle istruzioni prestate prima dell'inizio della fase lavorativa.	Utilizzo dei DPI	NON NECESSARIO	Indicazioni impartite prima dell'inizio dei lavori e verifiche
RISCHI DERIVANTI SCIVOLAMENTO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI -*ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO :* ***120 GIORNI LAVORATIVI***

Tempo / **Fasi**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**Note**
Allestimento area di cantiere	X	X	X	X	X												
Rimozione essenze arboree						X	X	X	X	X							
Vialetti											X	X	X	X	X	X	
Vialetti	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**		
Vialetti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	32	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	
Vasche e opere strutturali in genere	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	48	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**	
Vasche e opere strutturali in genere	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	64	**65**	**66**	**67**	**68**	**69**	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**	**79**	
Vasche e opere strutturali in genere	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	80	**81**	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**	**95**	
Finiture	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Verde ed arredo urbano	**96**	**97**	**98**	**99**	**100**	**101**	**102**	**103**	**104**	**105**	**106**	**107**	**108**	**109**	**110**		
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	111	**112**	**113**	**114**	**115**	**116**	**117**	**118**	**119**	**120**							
Verde ed arredo urbano	X	X	X	X	X												
Smobilizzo cantiere						X	X	X	X	X							

Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO ☒ SI ☐
(anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi)

N	**FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI**	Sfasamento Spaziale	Sfasamento Temporale	**PRESCRIZIONI OPERATIVE**
1		☐	☐	Evitare la presenza contemporanea di lavoratori per le diverse mansioni all'interno dello stesso ambiente

N	**Misure preventive e protettive da attuare**	**Dispositivi di protezione da adottare**	**Soggetto attuatore**	**Note**
1	Coordinamento diretto in cantiere	DPI quali cuffie-mascherine-occhiali	CSE – DATORE DI LAVORO	Si raccomanda l'utilizzo di attrezzature a norma CEE e verifiche periodiche.

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS

Sono previste procedure: ☐ si ☒ no
Se si, indicazioni a seguire:

N	Lavorazione	Procedura	Soggetto destinatario
1			

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	
Fase di pianificazione	
☒ apprestamento ☒ infrastruttura ☒ attrezzatura ☐ mezzo o servizio di protezione collettiva	**Descrizione:** ➢ **Zone di carico e scarico;** ➢ **Zone di stoccaggio materiali;** ➢ **Parcheggio autovetture;** ➢ **Viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici;** ➢ **Ponteggio**

Fase/i d'utilizzo o lavorazioni:

➢ **Zone di carico e scarico**
Le operazioni di carico e scarico dei materiali da parte delle singole imprese e/o lavoratori autonomi, dovrà avvenire in fasi distinte e non interferenti.

➢ **Zone stoccaggio materiali**
L'approvvigionamento dei materiali da parte delle singole imprese e/o lavoratori autonomi, dovrà avvenire in fasi distinte e non interferenti e saranno comunque sovraintese dal capocantiere.

➢ **Parcheggio autovetture**
Le autovetture degli operatori di cantiere, saranno parcheggiate all'interno dell'area di cantiere.

➢ **Viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici**
La viabilità interna dei mezzi è limitata alla sola area di carico e scarico.

➢ **Ponteggio**
Verrà utilizzato per lavori edili generici, per la posa di lattoneria, per la formazione di intonaci e per la tinteggiatura. Tutte le operazioni dovranno avvenire in fasi distinte e non interferenti.

Misure di coordinamento *(2.3.4.)*:

- Impiego di addetti qualificati ed informati;
- Cercare di evitare la presenza contemporanea di lavoratori che devono effettuare le diverse mansioni definite all'interno dello stesso ambiente o per l'utilizzo della stessa attrezzatura;
- Coordinamento diretto in cantiere;
- Verifiche periodiche e sopraluoghi nel cantiere.

Fase esecutiva *(2.3.5)*

TRATTASI DI OPERE PUBBLICHE, L'IMPRESE AFFIDATARIE E/O I LAVORATORI AUTONOMI VERRANNO DEFINITI TRAMITE LE LAVORAZIONI. OGNI VOLTA CHE VERRA' NOMINATA UN IMPRESA E/O UN LAVORATORE AUTONOMO VERRA' AGGIORNATO IL SEGUENTE P.S.C.

Soggetti tenuti all'attivazione

1.- ☐ Impresa Esecutrice :
2.- ☐ Impresa Esecutrice :
3.- ☐ Impresa Esecutrice :
4.- ☐ Impresa Esecutrice :

5.- ☐ L.A. :
6.- ☐ L.A. :
7.- ☐ L.A. :

Modalità di verifica: ➢ Coordinamento in cantiere; ➢ Verifiche periodiche e sopraluoghi nel cantiere	
Data di aggiornamento: 04 GIUGNO 2020	il CSE ……

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

☒ Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
☒ Riunione di coordinamento
☒ Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

Vista la tipologia del cantiere, è opportuno e funzionale concatenare a cascata le lavorazioni, evitando con tale sequenza la sovrapposizione lavorativa tra le varie Imprese e/o Lavoratori Autonomi operanti nell'ambito del cantiere.
La cooperazione tra le imprese e/o lavoratori autonomi presenti contemporaneamente dovrà essere comunque garantita innanzitutto dal buon senso e dalla gestione del cantiere da parte del capocantiere. E' buona norma operare separatamente e comunque utilizzare sempre i DPI obbligatori. In caso di appalto, l'appaltatore dovrà provvedere a comunicare ai subappaltatori o lavoratori autonomi di attenersi ai contenuti del PSC e del POS, di utilizzare i DPI ed attenersi alle eventuali modifiche del PSC.
Prima dell'inizio materiale delle lavorazioni è compito dell'Appaltatore (se presente) trasmettere alla Committenza/R.L./ C.S.E. elenco dei nominativi degli incaricati dell'impresa alle mansioni di sicurezza con allegato numero telefonico di reperimento.
L'utilizzo delle attrezzature e degli apprestamenti di cantiere da parte dei vari operatori, deve essere gestita e disposta dal capocantiere o da persona da lui preposta in caso di sua assenza.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

☒ Evidenza della consultazione : **IL DATORE DI LAVORO DEVE ILLUSTRARE IL PSC AL RLS E ATTESTARLO CON UNA DICHIARAZIONE DA FORNIRE AL CSE; QUALORA SIA NECESSARIO RICHIEDERE UNA RIUNIONE DI COORDINAMENTO TRA CSE E RLS;**
☐ Riunione di coordinamento tra RLS :
☐ Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :
☐ Altro *(descrivere)*

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI *(2.1.2 lett. h))**

Pronto soccorso:
☐ a cura del committente:
☒ gestione separata tra le imprese:
☐ gestione comune tra le imprese:
Non si prevede il servizio di gestione delle emergenze di tipo comune, pertanto ciascuna impresa dovrà prendere parte alle lavorazioni garantendo la presenza dei lavoratori individuali, nominati e formati per le mansioni di sicurezza.
Numeri di telefono delle emergenze:
Pronto soccorso più vicino: Castiglione delle Stiviere (MN) – sede operativa di riferimento: Mantova (MN) numero di telefono 118
Vigili del fuoco: Castiglione delle Stiviere (MN) – sede operativa di riferimento: Mantova (MN) numero di telefono 115

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

n	Descrizione	Calcolo analitico	Totale
1	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC		
2	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTE NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI		
3	IMPIANTI DI TERRA		**500,00 €**
4	IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE		
5	IMPIANTI ANTINCENDIO		
6	MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA		
7	PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA		
8	EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI		
9	MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA		**2.000,00 €**
	TOTALE		**2.500,00 €**

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI	
☒	planimetria / lay out di cantiere in funzione dell'evoluzione dei lavori;
☐	planimetrie di progetto, profilo altimetrico;
☐	relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;
☐	computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;
☐	tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento è composta da n. 72 pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente COMUNE DI SEGRATE il presente PSC per la sua presa in considerazione.

Data _____ **Firma del C.S.P.** _____

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data _____ **Firma del committente** _____

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento è composta da n. 72 pagine.

3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

☐ non ritiene di presentare proposte integrative;
☐ presenta le seguenti proposte integrative _____

Data_____ **Firma** _____

4. L'impresa affidataria dei lavori Ditta _____ trasmette il PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

   a. Ditta _____
   b. Ditta _____
   c. Sig. _____
   d. Sig. _____

Data _____ **Firma** _____

5. Le imprese esecutrici (*almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori*) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data _____ **Firma della Ditta**_____

6. Il rappresentante per la sicurezza:

☐ non formula proposte a riguardo;

☐ formula proposte a riguardo _____

Data _____ **Firma del RLS** _____